



Utskriftdatum/tid	Sida
2014-10-15 09:12	1

**Verksamhetskod** 555  
**Nummer** 6870-2014-1  
**Rubrik** Tillsyn Fagerliden  
**Datum** 2014-09-11  
**Initierare** Ragn-Sells Fagerliden AB  
**Handläggare** Theresia Marklund

### Tjänsteanteckning

Tillsynsbesök för att titta på anläggandet av den geologiska barriären för den andra deponicellen. Anläggningsarbetet av den geologiska barriären pågick. Underlag för konstruktionen kommer att skickas in. Vid besöket informerade bolaget även om att vattnet från dammarna 1 och 2 i fredags började pumpas över till damm 3 för att säkerställa kapaciteten i damm 1 inför hösten. Pumpningen avbröts inför helgen men återupptogs sedan under måndag och tisdag. Under tisdageftermiddag indikerades bubblor på ytan som tydde på ett läckage, några skador kunde inte kostateras vid rådande vattennivå och beslut togs om att omedelbart stoppa pumparna och vänta tillbaka vattenflödet till damm 1 och 2. När damm 3 var tömd på vatten undersökte skadorna och då upptäcktes att en svetsfog släppt med 7-10 cm. Fogen fanns för att tätas det område där den tidigare rörgenomföringen funnits. Provtagning av vattnet i dammen har inte skett.

Dammen rengjordes sedan och alla fogar i dammen kommer att inspekteras. Fogen kommer att lagas och området tätas med ytterligare en duk och en fog. Även övriga dammar kommer att rengöras och inspekteras. Rutinerna för inspektion av dammarna, rengöring och kontroll av skarvar kommer att ses över. RagnSells bedömning av detta är att den uppkomna händelsen inte har lett till olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Vidare utredning av händelsen kommer att ske.